



1 Alexela automaattankla settekaev kolme imutustoruga



2 Sademevee kollektorkaevu 1 vesi ja pinnas olid reostustunnusteta





3 Vaade sademevee kollektorkaevu 1



4 Sademevee kollektorkaevu 2 vesi ja pinnas olid reostustunnusteta





5 Sademevee kollektorkaevu 3 vesi ja pinnas olid reostustunnusteta



6 Sademevee kollektorkaevu 4 vesi oli reostustunnusteta, setet väga vähe





7 Sademevee kollektorkaevu 6 vesi oli hallikas, pinnas olid reostustunnusteta



8 Sademevee kollektorkaevu 7 vesi ja pinnas olid naftasaadustega reostunud





9 Sademevee kollektorkaevu 7 vesi oli naftasaadustega reostunud



10 Sademevee kollektorkaev 11 oli veega uputatud, vesi reostustunnusteta, sete praktiliselt puudus





12 Sademevee kollektorkaev 12 oli veega uputatud, vesi reostustunnusteta, sete praktiliselt puudus



13 Sademevee kollektorkaev 13 veel õrn raua või õlikile, setet praktiliselt pole





14 Sademevee kollektorkaev 14 vesi ja pinnas olid reostustunnustega



15 Sademevee kollektorkaevus 15 oli palju pinnast ja vähe vett, otseste reostustunnusteta





16 Sademevee kollektorkaevu 15 vesi oli otseste reostustunnusteta



17 Sademevee kollektorkaevu 16 toruotsad olid vee all, vesi reostustunnusteta, sete hall suspensioonilaadne






18 Sademevee kollektorkaevu 16 vesi oli halli varjundiga, naftasaaduste lõhna polnud



19 Sademevee kollektorkaev 18 toruotsad olid vee all, veepinnal üksikud õlitilgad, ei lõhna naftasaaduste järgi,





20 Sademevee kollektorkaev 19 toruotsad olid vee all, veepinnal üksikud õlitilgad, ei lõhna naftasaaduste järgi



21 Sademevee kollektorkaev 20 toruotsad olid vee all, vesi reostustunnusteta





22 Liiva-õlipüüdurisse sisenev kollektorkaev oli kuiv



23 Liiva-õlipüüdurist immutusbasseini vett ei voolanud