

**TEADAANDED
MEREMEESTELE**
NOTICES TO MARINERS
No. 4– 2015
Lisa / Supplement

III “Navigatsioonimärgid Eesti vetes” korrektuur
Correction to List of Lights , Estonia

340	BEKKERI sadama- muuli tulepaak	59°27.16' 24°39.77'	Iso R 2s	8	2	Rõduga punane metallsammus 5	1+1=2
						Red metal column, balcony	
388.1	PALDISKI Lõunasadama vasaku külje poi	59°19.67' 24°03.87'	Fl R 3s		3		0.3+2.7=3
						PALDISKI S harbour port-hand buoy	
395	PALDISKI Lõunasadama eraldiasuva ohu poi PALDISKI S harbour isolated danger buoy					TÜHISTATUD CANCELLED	