

III “Meremärgid Eesti vetes” (2004) korrektuur

Correction to List of Lights in Estonian Waters (2004)

(Lõika lahti ja kleebi kohale!)

(Cut and paste!)

903	TRIIGI sadamakai tulepaak	58°35.52’ 22°43.17’	Fl W 3s	TÜHISTATUD
------------	------------------------------	------------------------	---------	------------

3642	TRIIGI Harbour pier light beacon	CANCELLED
-------------	----------------------------------	-----------

904	TRIIGI jahisadama tulepaak	58°35.48’ 22°43.12’	F R	TÜHISTATUD
------------	-------------------------------	------------------------	-----	------------

3642.1	TRIIGI Harbour yacht pier light beacon	CANCELLED
---------------	--	-----------

905	TRIIGI sadama liitsihi alumine tulepaak	58°35.47’ 22°43.02’	F G	TÜHISTATUD
------------	--	------------------------	-----	------------

3642.2	TRIIGI Harbour ldg.l. front light beacon	CANCELLED
---------------	--	-----------

906	TRIIGI sadama liitsihi ülemine tulepaak	58°35.39’ 22°42.84’	F G	TÜHISTATUD
------------	--	------------------------	-----	------------

3642.3	TRIIGI Harbour ldg.l. rear light beacon	CANCELLED
---------------	---	-----------

705	ORJAKU <i>teljepoi</i> ORJAKU <i>safe water buoy</i>	58°42.73’ 22°45.69’		01.05 – 01.12
------------	---	------------------------	--	---------------

MUUDATUSED TALLINNA JA MUUGA LAHE LIIKUSKORRALDUSED
ALATES 01.09.2005

*Changes in routing measures on Tallinn Bay and Muuga Bay
scheduled to be implemented at September, 1st 2005*

