

III “Navigatsioonimärgid Eesti vetes” (2010) korrektuur Correction to List of Lights , Estonia (2010)

(Lõika lahti ja kleebi kohale!)

(Cut and paste!)

(Lk 1/2)

484	PINUKSEKIVI <i>põhjapoi</i> PINUKSEKIVI <i>N buoy</i>	58°56.96' 23°25.14'	Q W	3	0.3+0.7=1 01.05 – 01.12
496	HAAPSALU Eeslahe <i>põhjapoi</i> HAAPSALU Eeslaht <i>N buoy</i>	58°57.26' 23°26.84'	Q W	3	0.3+0.7=1 01.05 – 01.12
514	HOLMI 6 <i>vasaku külje poi</i> HOLMI 6 <i>port-hand buoy</i>	58°57.51' 23°30.05'	FI R 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12
515	HOLMI 5 <i>parema külje poi</i> HOLMI 5 <i>starboard-hand buoy</i>	58°57.48' 23°30.05'	FI G 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12
523	TAHU 9A <i>parema külje poi</i> TAHU 9A <i>starboard-hand buoy</i>	58°57.83' 23°30.83'	FI G 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12
524	TAHU 10 <i>vasaku külje poi</i> TAHU 10 <i>port-hand buoy</i>	58°57.85' 23°30.83'	FI R 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12
588	ERIKULAIU <i>parema külje poi</i> ERIKULAIU <i>starboard-hand buoy</i>	58°55.06' 23°07.96'	FI G 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12
705	ORJAKU <i>teljepoi</i> ORJAKU <i>safe water buoy</i>			TÜHISTATUD CANCELLED	
710	ORJAKU laevatee <i>idapoi</i> ORJAKU fairway <i>E buoy</i>	58°43.71' 22°45.61'	Q(3) W 10s	3	(0.3+0.7)*2+0.3+7.7=10 01.05 – 01.12
737	KUMARI <i>ohupoi</i> KUMARI <i>danger buoy</i>			TÜHISTATUD CANCELLED	
737.1	KUMARI <i>parema külje poi</i> KUMARI <i>starboard-hand buoy</i>	58°46.43' 23°13.93'	FI G 3s	3	0.3+2.7=3 01.05 – 01.12

TEADAANDED
MEREMEESTELE
NOTICES TO MARINERS
 No. 5 – 2011
 Lisa / Supplement 1

(Lk 2/2)

833	KIHNU <i>idapoi</i> KIHNU <i>E buoy</i>	58°04.90' 24°02.56'	Q(3) W 10s	3	(0.3+0.7)*2+0.3+7.7=10 01.05 – 01.12
833.1	KIHNU <i>lõunapoi</i> KIHNU <i>S buoy</i>	58°04.01' 23°58.76'	Q(6)+LFI W 15s	3	(0.3+0.7)*6+2.0+7.0=15 01.05 – 01.12
833.2	KIHNU <i>madala</i> <i>põhjapoi</i> KIHNU Shoal <i>N buoy</i>	58°03.60' 23°55.19'	Q W	3	0.3+0.7=1 01.05 – 01.12