

III “Meremärgid Eesti vetes” (2006) korektuur
Correction to List of Lights in Estonian Waters (2006)

(Lõika lahti ja kleebi kohale!)

(Cut and paste!)

260	VANASADAMA lõunakai tulepaak					TÜHISTATUD	
3815	VANASADAM Harbour S quay light beacon					CANCELLED	
586 3758-5	HARILAIU liitsihi alumine tulepaak. Sihis 330.3° märgiga 587	58°58.05' 23°05.19'	Iso W 2s	3	8	Valge täisnurkne tahvel metallsilindril 10	1+1=2 W328.3°-332.3°(4.0°)
	HARILAIU ldg.l. front light beacon On ldg.l. 330.3° with 587					White rectangle on metal cylinder	
587 3758-51	HARILAIU tuletorn, liitsihi ülemine. Sihis 330.3° märgiga 586 178 m alumisest	58°58.13' 23°05.09'	Iso W/R/G 4s	18	W 5 R 3 G 2	Laternaruumi ja 2 rõduga valge torn 19	2+2=4 W314.0°-336.5°(22.5°) R 336.5°-24.0°(47.5°) W24.0°-160.0°(136.0°) W167.0°-250.0°(83.0°) G250.0°-314.0°(64.0°) Sektor 160°-167° on varjatud ehitusega. 160°-167° obscured by constructions
	HARILAIU lighthouse Ldg. line rear On ldg.l. 330.3° with 586 178 m from front					White round tower 2 balconies, lantern	