

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		
	LATERNATE PUUDUSTE MÄRKIMISE INFOKIRI		
	Koostamise aeg: 31.03.2023	Koostaja: Transpordiamet	1/1

Hea koostööpartner,

Tuletame meelde, et tehnoülevaatuse kontrollkaardile laternatega seotud vigade märkimisel tuleb MKM määrus nr. 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ [lisa 4](#) tabelist valida punkt vastavalt laternale millel rike/puudus esineb.

Tihti märgitakse ääretulede laterna puuduse korral kontrollkaardile puuduseks punkt 4.12. „Muud laternad, valgustusseadmed ja helkurid“ (2022 aastal märgitud kokku 2594 korral). Punkti 4.12. kasutatakse vaid juhul, kui antud tabeli 4. osas „Tuled, helkurid ja elektriseadmed“ ei ole laternat eraldi ära kirjeldatud (vilkurid, töötuled, jne.).

Näiteks järelpaigaldatud kaug- või ääretulelatern on jätkuvalt käsitletav vastavalt kas kaug- või ääretulelatern, mitte punktis 4.12. kirjeldatud „muu latern“.