



## ETTEKIRJUTUS

### RESOLUTSIOON:

Korralduseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lõike 1, ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 130 lõike 6 punkti 1 alusel teeb Transpordiamet **Mulgi Vallavalitsusele**, registrikoodiga 77000453 täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:

1. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000131 Kungla - Pöogle, km 0,537 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 3 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada koos postiga tee äärest loata paigaldatud keelumärk „Eramaa, sisenemine ainult omaniku loal“;
2. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000131 Kungla - Pöogle, km 1,710 vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 3 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada koos postiga tee äärest loata paigaldatud keelumärk „Eramaa, sisenemine ainult omaniku loal“;
3. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000110 Pöogle - Käära, km 1,457 vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 4 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada muldelt nähtavust piirav kasepuu;
4. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000110 Pöogle - Käära, km 2,236-2,250 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 4 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada mulde nõlvalt teekatteni ulatuvad ja nähtavust piiravad puude oksad;
5. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000110 Pöogle - Käära, km 2,250 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 2 nõuete rikkumine. Selleks koristada muldele ja teepeenrale langenud puu;
6. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000110 Pöogle - Käära, km 2,250 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 5 nõuete rikkumine. Selleks täita mullet (uhtumisest tingitud osa);
7. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000110 Pöogle - Käära, km 2,770 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 2 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada teepeerale paigaldatud elektrikarjus;
8. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000108 Metsaleeli – Saksaveski km 0,989 vasakul ja paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 8 nõuete rikkumine. Selleks korrastada vasakpoolse tähisposti asendit ja nähtavust (niita hein tähisposti ümbert) ja paigaldada parempoolne puuduv tähispost;

9. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000108 Metsaleeli – Saksaveski km 1,852 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 3 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada tee kaitsevööndist kuivanud, teele langemisohtlik kuuse puu;
10. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000108 Metsaleeli – Saksaveski km 1,877-1,998 paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 4 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada mulde nõlvalt nähtavust piiravate põõsaste oksad;
11. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000197 Polli – Kaubi – Allaste, km 0,793 vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 2 nõuete rikkumine. Selleks koristada muldele ja teepeenrale langenud puu;
12. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 6000197 Polli – Kaubi – Allaste, km 2,027 vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 9 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada bussipeatuse „Kaubi“ liiklusemärgi (nr 541a) kõrval kasvav puu;
13. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 1920023 Kaubi teel km 0,897-0,913 vasakul pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 4 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada mulde nõlvalt nähtavust piiravate põõsaste oksad;
14. Lõpetada Mulgi vallas, kohalikul teel nr 1920243 Tööstuse tänaval km 0,315 vasakul ja paremal pool teed, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 6 lg 1 p 4 nõuete rikkumine. Selleks eemaldada mulde nõlvalt nähtavust piiravate põõsaste ja puude oksad.
15. Määrata ettekirjutuse täitmise tähtajaks **26.07.2022**.

## SUNNIRAHHA HOIATUS:

EhS § 133 kohaselt võib korrakaitseorgan ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär juriidilisele isikule 450 000 eurot.

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral määrab Maanteeamet EhS § 133 alusel sunniraha kogusummas 2500 eurot, milline jaguneb järgnevalt:

1. Kungla – Pöogle km 0,537 omavoliliselt paigaldatud liiklusemärgi Eratee (nr 311) eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 1) – **sunniraha 200 eurot**;
2. Kungla – Pöogle km 1,710 omavoliliselt paigaldatud liiklusemärgi Eratee (nr 311) eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 2) – **sunniraha 200 eurot**;
3. Pöogle – Käära km 1,457 muldelt nähtavust piirava puu eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 3) – **sunniraha 100 eurot**;
4. Pöogle - Käära, km 2,236-2,250 muldelt nähtavust piiravate puude okste eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 4) – **sunniraha 100 eurot**;
5. Pöogle - Käära, km 2,250 muldele langenud puu koristamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 5) – **sunniraha 100 eurot**;
6. Pöogle - Käära, km 2,250 mulde uhtumisest tingitud ebatasasuse täitmata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 6) – **sunniraha 200 eurot**;
7. Pöogle - Käära, km 2,770 teepeenrale paigaldatud elektrikarjuse mitte eemaldamise eest (ettekirjutuse punkt 7) - **sunniraha 300 eurot**;
8. Metsaleeli - Saksaveski km 0,989 tähisposti mitte korrastamise ja asendamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 8) - **sunniraha 200 eurot**;
9. Metsaleeli – Saksaveski, km 1,852 tee kaitsevööndist teele langemisohtliku puu kõrvaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 9) - **sunniraha 300 eurot**;

10. Metsaleeli – Saksaveski, km 1,877-1998 nähtavust piirava võsa muldelt eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 10) - **sunniraha 200 eurot**;
11. Polli – Kaubi – Allaste, km 0,793 teele langenud puu koristamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 11) – **sunniraha 100 eurot**;
12. Polli – Kaubi – Allaste, km 2,027 Kaubi bussipeatuse liiklusrummi juurest puu eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 12) – **sunniraha 100 eurot**;
13. Kaubi tee, km 0,897-0,913 nähtavust piirava võsa eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 13) – **sunniraha 200 eurot**;
14. Tööstuse tänav, km 0,315 nähtavust piiravate ja liiklusruumis olevate okste eemaldamata jätmise eest (ettekirjutuse punkt 14) – **sunniraha 200 eurot**.

Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei täida ettekirjutust tähtajaks, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul lisanduvad sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 11 lg 1 kohaselt, kui adressaat hoiatuses ettenähtud tähtaja jooksul ei täida talle ettekirjutusega pandud kohustust, mis ei ole temaga lahutamatult seotud, võib pädev haldusorgan selle adressaadi kulul täita ise või korraldada selle täitmise kolmanda isiku poolt.

#### **VAIDLUSTAMISVIIDE:**

Ettekirjutuse peale on 30 päeva jooksul võimalik esitada vaie Transpordiametisse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist, kui kohus ei otsusta teisiti.

#### **1. Asjaolud**

- 1.1. Lähtuvalt ohuprognosist ja juhindudes EhS § 130 lg 6 p 1 alustas 09.05.2022 Transpordiamet riikliku järelevalvemenetluse Mulgi valla kohalike teede seisundinõuete vastavuse kontrollimiseks. Menetluse alustamisest teavitas Transpordiamet Mulgi Vallavalitsust samal päeval kirjalikult (Transpordiameti 09.05.2022 kiri nr 4-1/22/571-1).
- 1.2. 17.05.2022 kontrollis Transpordiamet kaheksa Mulgi valla kohaliku tee (Mulgi valla kohalike teede: nr 6000110 Pöögle - Käära; nr 6000131 Kungla - Pöögle; nr 6000108 Metsaleeli – Saksaveski; nr 6000107 Polli – Kaubi - Allaste; nr 1920024 Kaarli tee; nr 1920243 Tööstuse tänav; nr 1920005 Valgeluige tee ja nr 1920023 Kaubi tee) vastavust tee seisundinõuetele (edaspidi TSN). Tuvastatud mittevastavused pildistati ja fikseeriti järelevalve vaatluse ja mõõtmise protokollis nr 4-1/22/618-1.
- 1.3. 18.05.2022 edastas Transpordiamet Mulgi Vallavalitsusele kontrollimise kohta vormistatud protokoll (sh fotodega mittevastavuste kohta) ja palus kiiremas korras kõrvaldada fikseeritud puudused (s.t. tee seisundinõuetele mittevastavused). Kirjas teavitas Transpordiamet, et TSN § 6 lg 2 kohaselt viib teeomanik viivitusega üldistele seisundinõuetele vastavusse. Transpordiamet võimaldas Mulgi Vallavalitsusel enne haldusakti koostamist esitada omapoolseid arvamusi/vastuväiteid ning palus Mulgi Vallavalitsusel hiljemalt 17.06.2022 teatada puuduste kõrvaldamistest või nende kõrvaldamisteks rakendatud meetmetest (Transpordiameti 18.05.2022 kiri nr 4-1/22/619-1). Samuti palus Transpordiamet edastada teeomanikul koos vastuskirjaga fotod, millel kajastuks puuduste kõrvaldamised.

- 1.4. 20.06.2022 saatis Mulgi Vallavalitsus Transpordiametile vastuskirja, millest nähtus, et Kungla – Pöogle tee eksitavad märgid, Meeli – Saksaveski tee üksiku kuivanud kuuse ning Pöogle – Käära teepeenral oleva elektrikarjuse eemaldavad maaomanikud ise. Muud puudused (tähispostide korrastamine, truubi tähistamine, võsa eemaldamine) kõrvaldab Mulgi Vallavalitsuse koostööpartner Kalviker Transport OÜ. Kokkuleppe kohaselt on kõik tööd tehtud 10.juuliks (kiri nr 4-10/687-1). Vastuskiri manuseid ei sisaldanud.
- 1.5. 11.07.2022 kontrollis Transpordiamet Mulgi valla kohalikel teedel seisundinõuete mittevastavuste kõrvaldamisi. Tuvastati, et enamuse 17.05.2022 fikseeritud puudusi oli kõrvaldamata. Omavoliliselt paigaldatud liiklusmärgid olid eemaldamata, tähispostid olid korrastamata, teele langenud puud olid muldelt ja peenralt koristamata, teele langemisohtlik puu tee äärest eemaldamata, mulde uhtumine likvideerimata, elektrikarjus asus teepeenral endises asukohas, nähtavust piiravad puud/ põõsad eemaldamata. Tee seisundinõuetele mittevastavused pildistati ja fikseeriti järelevalve protokollis nr 4-1/22/810-1.

## 2. Õiguslikud põhjendused

- 2.1. Ehitusseadustiku (EhS) § 130 lg 6 p 1 järgi teostab Transpordiamet riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohalike teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamise seotud ettevõtjate ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle.
- 2.2. Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on reguleeritud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusega nr 92 „Tee seisundinõuded“ (edaspidi TSN). TSN § 2 lg 2 järgi peab tee seisund vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele. TSN § 2 lg 1 sätestab, et seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.  
Mulgi valla kohalikud teed: nr 6000110 Pöogle - Käära; nr 6000131 Kungla - Pöogle; nr 6000108 Metsaleeli – Saksaveski; nr 6000107 Polli – Kaubi - Allaste; nr 1920024 Kaarli tee; nr 1920243 Tööstuse tänav; nr 1920005 Valgeluige tee ja nr 1920023 Kaubi tee on teeregistri andmetel avalikult kasutatav teed, mille omaniku ülesandeid täidab Mulgi Vallavalitsus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lg 1 loetleb kohaliku omavalitsusüksuse kohustuslikud ülesanded. Nimetatud ülesannete hulka kuulub ka valla teede korrashoiuga tegelemine juhul kui see ei ole antud seadusega kellegi teise täita. Antud juhul sellist erisust ei tulene. Seega on Mulgi Vallavalitsuse kohustus tagada Mulgi valla kohalikel teedel seisundinõuete täitmine.
- 2.3. 17.05.2022 tuvastatud mittevastavuste näol oli tegemist tee üldistele seisundinõuetele mittevastavustega. TSN § 6 lg 1 sätestab üldised seisundinõuded, mille kohaselt: teemaa peab olema koristatud ja teelt peab olema eemaldatud liiklusohustavad esemed (p 1, 2); loata paigaldatud liiklusmärgid või teele langemisohtlikud puud peavad olema eemaldatud (p 3); muldkeha nõlvadelt ja külgkraavidest peab olema eemaldatud nähtavust piiravad võsa, puud või nende oksad (p 4); tee nõlvadel ei tohi esineda uhtumisi ja erosiooni (p 5); tähispostid peavad olema vertikaalsed, kahjustusteta ja helkuritega varustatud (p 8); liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad (p 9). TSN § 6 lg 2 kohaselt viib tee omanik viivitusega tee üldistele seisundinõuetele vastavusse. Sõna „viivitusega“ all tuleb mõista esimesel võimalusel. Esimene võimalus tee nõuetele vastavusele viimiseks avanes Mulgi Vallavalitsusel puuduste teada saamise järgselt, antud juhul järelevalve protokollis saamisest st alates 18.05.2022. Antud juhul on Mulgi Vallavalitsus palunud teistel (koostööpartneril ja tee kõrval kinnistute omanikel) teha vajalikud tööd, et

viia teed vastavusse kehtivate nõuetega. Mulgi Vallavalitsus on jäänud lootma, et teised isikud teevad vajalikud teehoiu tööd. Ta ei ole kontrollinud ega veendunud nende tööde teostamises. Samuti ei ole Mulgi Vallavalitsus teinud neid töid ise enam kui 50 päeva jooksul. Seega on Mulgi Vallavalitsus viivitanud ja mitte täitnud piisava hoolsusega oma TSN § 6 lg 2 tulenevat teeomaniku kohustust. Samuti ei ole Mulgi Vallavalitsus teavitanud puuduste kõrvaldamisel esinevaid takistusi.

- 2.4. EhS § 97 lg 1 kohaselt tuleb hoida teed korras viisil, et need vastaksid nõuetele ja oleksid tagatud tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee seisundinõuded on kehtestatud EhS § 97 lg 2 alusel ja on suunatud eeskätt liiklusohutuse tagamisele avalikult kasutataval teel. Tee püsivuse tagamiseks esitavad nõuded on suunatud samuti lõppeesmärgina liiklusohutuse tagamisele. TSN § 6 lg 1 nimetatud üldised seisundinõuded sätestavad esmased, minimaalsed nõuded, milliste tagamine peaks olema teeomaniku esmane kohustus. Seega lasub antud juhul vastutus Mulgi valla kohalikel teedel nõuetele vastavuse tagamisel Mulgi Vallavalitsusel (kui teeomanikul), mitte koostööpartneritel ega tee kõrval kinnistute omanikel.
- 2.5. Liiklusseaduse (edaspidi LS) § 6 lg 3, 4, 5 kohaselt tagab liikluskorralduse vahendite õige paigaldamise teeomanik, liikluskorraldusvahendid peavad vastama nõuetele ja ilma asjakohast õigust omamata ei tohi liikluskorraldusvahendit paigaldada. Antud juhul on Mulgi kohaliku teeäärde nr 6000131 Kungla – Pöogle paigaldatud omavaliliselt ja nõuetele („Liikluskorraldusvahendid ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ § 9 lg 1 p 2) mittevastavad liikluskorraldusvahendid „Eramaa“. Sellega piiratakse avaliku tee kasutamist ja edastatakse liiklejatele mitte tegelikkusele vastavat teavet. Nimetatud liikluskorraldusvahendid ei ole paigaldanud teeomanik ja antud juhul ei ole liiklemise piiramine seotud tee seisundinõuetele mittevastavusega (TSN § 3 lg 1 teine lause). TSN § 6 lg 1 p 3 kohaselt tuleb tee ja tee kaitsevööndist eemaldada loata paigaldatud liikluskorraldusvahendid ja liiklusvälised teabevahendid. Seega olenemata sellest, kas tegemist on liikluskorraldusvahendite või liiklusväliste teabevahenditega tuleb need eemaldada ja selle kohustuste täitmise eest vastutab teeomanik st antud juhul Mulgi Vallavalitsus.
- 2.6. KorS § 28 lõike 1 kohaselt on ohu või korrariikkumise korral pädeval korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrariikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul. Teehoiu korraldamine kohalikel teedel on kohaliku omavalitsuse igapäevane ülesanne. Seega ei ole tegemist teedel seisundinõuete tagamise näol ootamatu ja erakordse ülesandega, mis õigustaks vajalike teehoiutööde tegemiste viivitusi. Käesoleval juhul ei ole Mulgi Vallavalitsus taganud Mulgi valla kohalikel teedel tee seisundinõuete täitmist ja ettekirjutuse koostamine on vajalik, otstarbekas ja mõõdukas.

Ettekirjutuse koostaja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Teet Sepp

järelevalvespetsialist

ehituse ja veonduse järelevalve osakonna ehituse ja teenuste järelevalve üksus

5150745 [Teet.Sepp@transpordiamet.ee](mailto:Teet.Sepp@transpordiamet.ee)